


Comissão ABPF

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Inventariança da extinta Rede Ferroviária Federal S.A. - RFFSA

Assessoria do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão



TERMO DE TRANSFERÊNCIA

Nº 388/2016

BENS MÓVEIS

**ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PRESERVAÇÃO
FERROVIÁRIA - ABPF**

UNIDADE REGIONAL DE CURITIBA - URCUB

IPHAN

CONTEÚDO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA
PLANILHA RESUMO
FICHAS DE INSPEÇÃO

TERMO DE TRANSFERÊNCIA



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. – RFFSA

TERMO DE TRANSFERÊNCIA N.º 388/2016, REFERENTE AOS BENS MÓVEIS DE VALOR HISTÓRICO, ARTÍSTICO E CULTURAL, VINCULADOS À UNIDADE REGIONAL DE CURITIBA - URCUB, DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, PARA O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, NA FORMA ABAIXO:

O INVENTARIANTE DA EXTINTA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S.A. – RFFSA, com fundamento no art. 9º, da Lei n.º 11.483/2007, de 31/05/2007, e tendo em vista o disposto no art. 5º, inciso IV, alínea "a" do Decreto n.º 6.018, de 22/01/2007, neste ato, formaliza a transferência para o **INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN**, de bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, bem como da documentação e as demais informações relativas aos referidos bens, conforme listagem anexa, as quais fazem parte do presente Termo, observadas as condições seguintes:

I – O INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL - IPHAN, assume a responsabilidade pela guarda e manutenção dos bens móveis de valor artístico, histórico e cultural, ora transferidos.

II – Cabe ao IPHAN administrar e exercer o controle dos bens vinculados ao Termo para a execução das atribuições de que trata o Art. 9º da Lei 11.483/07.

Rio de Janeiro, de de 2016

MANOEL GERALDO COSTA
Inventariante

JUREMA DE SOUZA MACHADO
Presidente do IPHAN

PLANILHA RESUMO



MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES
Inventariança da Extinta Rede Ferroviária Federal S. A. - RFFSA
Comissão de Bens Históricos - Portaria 14

CONTROLE DE BENS HISTÓRICOS - EM POSSE DA ABPF PR EM CURITIBA

FICHA	DATA DA INSP/PHAN	UR	LOCAL	BEM	Nº PAT./ TOMBO	VALOR HIST. ARTIST. CULT.	TOMBADO
01	20/10/15	URCUB	ALMOXARIFADO DA RODOFERROVIÁRIA	BALANÇA PLATAFORMA 1000KG	5400716	SIM	NÃO
02	20/10/15	URCUB	ALMOXARIFADO DA RODOFERROVIÁRIA	BALANÇA 500KG, W. & T. AVERY - LONDON BIRMINGHAM	5X14433	SIM	NÃO
03	20/10/15	URCUB	ALMOXARIFADO DA RODOFERROVIÁRIA	BALANÇA FERRO FILIZOLA - SÃO PAULO	5X64112	SIM	NÃO

Curitiba, 21.10.2015

SOLANGE DE SOUZA BREDOW

CREA 6758-D

Solange de Souza Bredow
CREA 6758-D/PR
SIAPE 1721075

FICHAS DE INSPEÇÃO



Nº. 01

FICHA DE INSPEÇÃO - BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CURITIBA

BEM MÓVEL: Balança de Plataforma 1000KG

CONVENIENTE: SEM CONVÊNIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ALMOXARIFADO DA RODOFERROVIÁRIA

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ENG. SOLANGE DE SOUZA BREDOW

DATA DE INSPEÇÃO: 20.10.2015


MAT SIAPE 1721075

TÉCNICO DO IPHAN: JOSÉ LA PASTINA FILHO

MAT SIAPE 222725

Nº. Patr./Tombo 5400716	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
Almoxarifado destelhado desde 2013, sob ação de intempéries



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Solange
INV/RFFSA

Solange de Souza Bredow
 CREA 6758-D/PR
 SIAPE 1721075

IPHAN BR

José La Pastina Filho
 José La Pastina Filho
 Superintendente Estadual
 SIAPE 222725 - IPHAN/PR



FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

Nº. 02

UNIDADE REGIONAL: CURITIBA

BEM MÓVEL: Balança 500 kg, marca W. & T. Avery – London Birmingham

CONVENIENTE : SEM CONVÊNIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ALMOXARIFADO DA RODOFERROVIÁRIA

DATA DE INSPEÇÃO: 20.10.2015

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ENG. SOLANGE DE SOUZA BREDOW

MAT SIAPE 1721075

TÉCNICO DO IPHAN: ARQUITETO JOSÉ LA PASTINA FILHO

MAT SIAPE 222725

Nº. Patr./Tombo 5X14433	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
Almoxarifado destelhado desde 2013, sob ação de intempéries



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Solange
 INV/RFFSA
 Solange de Souza Bredow
 CREA 6758-D/PR
 SIAPE 1721075

IPHAN PR
José La Pastina Filho
 José La Pastina Filho
 Superintendente Estadual
 SIAPE 222725 - IPHAN/PR



Nº. 03

FICHA DE INSPEÇÃO – BENS MÓVEIS HISTÓRICOS

UNIDADE REGIONAL: CURITIBA

BEM MÓVEL: Balança de ferro marca Filizola – São Paulo

CONVENIENTE : SEM CONVÊNIO

LOCAL DA INSPEÇÃO: ALMOXARIFADO DA RODOFERROVIÁRIA

TÉCNICOS DA INV/RFFSA: ENG. SOLANGE DE SOUZA BREDOW

DATA DE INSPEÇÃO: 20.10.2015


MAT SIAPE 1721075

TÉCNICO DO IPHAN: ARQUITETO JOSÉ LA PASTINA FILHO

MAT SIAPE 222725

Nº. Patr./Tombo 5X64112	Bem Tombado: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não <input type="checkbox"/> Sem Info.	Estado Geral (aparência): <input type="checkbox"/> Bom <input type="checkbox"/> Regular <input checked="" type="checkbox"/> Ruim
Tipo do Bem:	Valor Hist / Artist. e Cult.: <input checked="" type="checkbox"/> Sim <input type="checkbox"/> Não	Funcionamento: <input type="checkbox"/> Total <input type="checkbox"/> Parcial <input checked="" type="checkbox"/> Não funciona
Ferramental: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	Instalado no local de trabalho: <input type="checkbox"/> Sim <input checked="" type="checkbox"/> Não	

Observações:
Almojarifado destelhado desde 2013, sob ação de intempéries



ASSINATURA DOS RESPONSÁVEIS:

Solange
 INV / RFFSA
 Solange de Souza Bredow
 CREA 6758-D/PR
 SIAPE 1721075

IPHAN PR *José La Pastina Filho*
 José La Pastina Filho
 Superintendente Estadual
 SIAPE 222725 - IPHAN/PR